

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МБДОУ

"Детский сад № 35 "Море"

Н.Н. Хлебникова

«04» мая 2017 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад № 35 "Море" г. Феодосии Республики Крым,
298176, Республика Крым, г. Феодосия, пгт. Приморский, ул. Молодежная, д.4

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ № 1

г. Феодосия, Республика Крым

«04» мая 2017 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 35 "Море" г. Феодосии Республики Крым.
- 1.2. Адрес объекта: Республика Крым, г. Феодосия, пгт. Приморский, ул. Молодежная, д.4.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - нежилое здание 1953,1 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 6753 кв.м;
- 1.4. Год постройки здания 1975 г., капитального ремонта не было.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий – по мере необходимости.
- 1.6. Название организации (учреждения): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 35 "Море" г. Феодосии Республики Крым.
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Республика Крым, г. Феодосия, пгт. Приморский, ул. Молодежная, д.4.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое).
- 2.2 Виды оказываемых услуг: дошкольное образование, дополнительное образование.
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно).
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории).
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (298 человек в день), вместимость- 298 чел/в день, пропускная способность - 300 человек/день.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

На маршрутном такси №106, до остановки «Улица Южная, далее – 350 м. в северном направлении до детского учреждения или до остановки «Дорожный» – 400 м. в юго-восточном направлении.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Время движения (пешком) - 5-7 мин;

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*);

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером.*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (неровности на дороге, бордюр 10 см.)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	Б
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4.	с нарушениями зрения	Б
5.	с нарушениями слуха	Б
6.	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок).	ДЧ-В	б/н	14-18
2	Вход (входы) в здание Первый этаж:	ДЧ-И (О, Г, У, С), ВНД (К)	б/н	4,13, 19- 22
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У, С), ВНД (К)	1-IV, 1X-ХП	1,2,4,8,9
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, Г, У, С), ВНД (К)	У, 18, 2,3,1У	8-12
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (С, Г, У), ВНД (К, О)	7-8	6,7
6	Система информации и связи (на всех зонах) *	ВНД	б/н	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В	б/н	14-16

**Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД – недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности:

Объект признан доступным частично избирательно для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха, умственного развития, с нарушениями зрения, временно недоступным для инвалидов, передвигающихся на креслах - колясках.

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве обязательных мер требуется установка пандусов на входе в здание дошкольного образовательного учреждения, пристенного поручня по пути движения внутри здания, установка кнопки вызова на входе на территорию дошкольного образовательного учреждения, в доступном для инвалидов передвигающихся на кресле-коляске месте, размещение схемы путей движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а так же организация системы оповещения в экстренных случаях.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушением слуха, необходимо предусмотреть возможность усиления звука (индукционная петля), дублирование субтитрами голосовой информации, разработка системы информационного сопровождения на путях движения внутри здания и в зонах целевого назначения, при необходимости обеспечение предоставления услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка нормативных поручней по пути следования, приведение дверных порогов на входах к зонам целевого назначения и на путях движения внутри здания к нормативу.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения требуется разработка комплексной системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, дублирование основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах колясках необходимо установка пандусов на входе в здание дошкольного образовательного учреждения, приведение порогов на входах в зоны целевого назначения и путях движения внутри здания к нормативу, установка дверей с нормативной шириной проема, оборудование санитарно-гигиенических помещений согласно нормативам для данной категории инвалидов.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п /п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР
2	Вход (входы) в здание	КР, ТСП, Орг
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТР, ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ТР, ТСП, Орг
5	Санитарно-гигиенические помещения	КР, ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТР, ТСП

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ТР
8.	Все зоны и участки	КР, ТР, ТСР, Орг

4.2. Период проведения работ: _____
в рамках исполнения

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **ДЧ-В**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) **ДЧ-В**

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на

Комиссии _____

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией - (Министерством образования Республики Крым)

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов представители общественных организаций входят в состав рабочей группы по обследованию объекта

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ «___» _____ 2017 г., www.zhit-vmeste.ru
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 2 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 3 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 5 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 2 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 3 л. |
| Результаты фотофиксации на объекте _____ | на 6 л. |
| Позэтажные планы | на 2 л. |

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Рекомендуется обустроить здание в соответствии с СП 59.13330.2012

Председатель комиссии:

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 35 "Море"

Н.Н. Хлебникова

Члены комиссии:

- старший воспитатель МБДОУ "Детский сад № 35 "Море" И.В. Березюк
- заместитель заведующего по хозяйственной части А.Г. Гончаренко
- председатель Крымской Региональной общественной организации «Ассоциация Инвалидов» Л.В. Грабов

Управленческое решение согласовано «__» _____ (протокол № _____)

Комиссией (по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, обследованию объектов социальной инфраструктуры и экспертной оценке состояния их доступности

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБДОУ "Детский сад № 35 "Море"

298176, Республика Крым, г. Феодосия, пгт. Приморский, ул. Молодежная, д.4

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	б/п	14-17	- высота от земли кнопки звонка на калитке не соответствует нормативу; - отсутствует мнемосхема и пиктограммы на калитке.	все	- привести в соответствие с нормативами; - приобрести пиктограмму и мнемосхему	ТР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	б/п	14-18	- выбоины в асфальтовом покрытии; - отсутствует информационное сопровождение к доступному для инвалидов входу; - отсутствует обозначение направления движения к доступным входам для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках.	все	- обеспечить информационное сопровождение к доступному для инвалидов входу; - провести ремонт поверхности асфальтового покрытия к главному входу с нанесением цветовой и тактильной маркировки; - обеспечить информационное сопровождение к оборудованному для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках входу.	ТР, ТСП
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	
1.4	Пандусы (наружные)	нет	-	-	-	-	-	
1.5	Автостоянка и парковка (выделенная)	нет	-	-	- не оборудована автостоянка для инвалидов.	все	- оборудовать стоянку для автотранспорта и	ТР, ТСП

стойка автотранспортных средств для инвалидов)					выделить 10% места для автотранспорта и инвалидов.
ОБЩИЕ требования к зоне					

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования МБДОУ «Детский сад № 35 «Море»	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения по территории	ДЧ-В	б/н	14-18	ТР, ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно; **ВНД** – недоступно.

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:

2. Входа в здание

**МБДОУ "Детский сад № 35 "Море" г. Феодосии Республики Крым
298176, Республика Крым, г. Феодосия, пгт. Приморский, ул. Молодежная, д.4**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	б/н	21, 22	- на краевых ступенях лестницы отсутствует тактильная и цветовая предупреждающая маркировка.	-	- нанести на ступени лестницы тактильную и цветовую предупреждающую маркировку.	-
2.2	Пандус (наружный)	нет	б/н	-	- отсутствует пандус	К, О	- установить пандусы на входе №1, №2 в соответствии с нормативами;	ТР, ТСП
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	б/н	19-22	- отсутствуют водостоки и ограждение на краю площадки.	все	- оборудовать площадки водостоками и ограждение по краям.	ТР
2.4	Дверь	есть	б/н	19,21	- ширина входных дверей не соответствует нормативу.	все	- привести входные двери в соответствии с нормативами.	ТР
2.5	Дверь (раздвижная)	нет	-	-	- конструкцией здания не предусмотрена раздвижная дверь.	-	-	-
2.6	Тамбур	есть	1-1У	3-5,13	- ширина и глубина тамбура не соответствует нормативам.	К, О	- оборудовать тамбур в соответствии с нормативами.	ТР, ТСП
2.7	Сменное кресло-коляска	нет	-	-	- сменное кресло-коляска отсутствует.	К	- предусмотреть возможность приобретения сменного кресла-коляски.	ТСП

2.8	Предоставление услуг с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	есть	-	все	Приказ №63 от 13.03.2017 старший воспитатель Березюк И.В., ответственный за организацию и проведение работы по обеспечению доступности для инвалидов и других мобильных групп	Org
	ОБЩИЕ требования к зоне					

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования МБДОУ "Детский сад № 35 "Море"	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования МБДОУ «Детский сад № 35 «Море»
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (С, О, Г, У), ВНД (К)	б/н	3-5, 13, 19-22	ТР, ТСР, Org
Доступная входная группа	ДЧ-И (С, О, Г, У), ВНД (К)	б/н	3-5, 13, 19-22	ТР, ТСР, Org

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно.

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБДОУ "Детский сад № 35 "Море"

298176, Республика Крым, г. Феодосия, пгт. Приморский, ул. Приморский, ул. Молодежная, д.4

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	есть	1-1У, 1Х-ХП, У	8, 9	- отсутствует информационная мнемосхема (тактильная схема движения) у основного входа.	все	- разместить информационную мнемосхему.	ТР
3.2	Поручни	нет	-	-	- отсутствует пристенный поручень по пути движения внутри здания.	К, О	- установить пристенные поручни в соответствии с нормативами.	ТР, ТСП
3.3	Лестница (внутри здания)	есть	б/н	1-2	- отсутствие тактильная и цветовая предупреждающая маркировка на первой и последней ступенях лестниц; - ребро ступени не имеет закругления радиусом не более 0,05 м.	все	- разместить тактильные и напольные указатели перед лестницами; - оборудовать ребро ступени с закруглением радиусом не более 0,05 м.	ТР
3.4	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	- отсутствуют пандусы (съезды).	К, О	- установить пандусы в соответствии с нормативами.	ТР, ТСП
3.5	Адаптированный лифт	нет	-	-	-	-	-	-
3.6	Подъемная платформа (аппарели)	нет	-	-	-	-	-	-
3.7	Двери (раздвижные)	нет	-	-	- конструкция здания не предусмотрены раздвижные двери.	-	-	-

3.8	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	есть	б/н	1-5, 13	– ширина лестничных маршей 1,05 м.	К	– привести в соответствие с нормативами.	ТР
3.9	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	б/н	1-5, 8-10	– ширина участков эвакуационных путей не соответствует требованиям; – не в полной мере обеспечено информационное сопровождение на путях движения к эвакуационному выходу; – зона безопасности не отделена от других помещений и примыкающих коридоров противопожарными преградами, имеющими пределы огнестойкости.	все	– ширину участков эвакуационных путей привести в соответствие с требованиями – обеспечить информационное сопровождение на путях движения к эвакуационному выходу (визуальную, звуковую и тактильную информацию с указанием направления движения); – оборудовать зону безопасности в соответствии с требованиями.	ТР, ТСП
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования МБДОУ "Детский сад № 35 "Море"	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования МБДОУ «Детский сад № 35 «Море»
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДЧ-И (О, Г, С, У), ВНД (К).	1-У, 1Х-ХП	1-5, 8-10	ТР, ТСП

* указывается: **ДП-В** – доступно полностью всем **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** – доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** – доступно условно, **ВНД** – недоступно.

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «04» 05 2017 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

МБДОУ "Детский сад № 35 "Море"

298176, Республика Крым, г. Феодосия, пгт. Приморский, ул. Молодежная, д.4

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Наличие специального и приспособленного оборудования, необходимого для предоставления услуг (с учетом потребностей инвалидов)	нет	-	-		все		
4.2	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	есть	-	-		все	Приказ №63 от 13.03.2017 г. старший воспитатель Березюк И.В., ответственный за организацию и проведение работы по обеспечению доступности для инвалидов и других мобильных групп	Орг
4.3	Обеспечение допуска сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика, иного лица, владеющего жестовым языком	есть	-	-		Г	Возможность допуска предусмотрена	Орг
4.4	Кабинетная форма обслуживания	есть	4, 22, 41, 27	10	- дверные проемы менее 0.90 м.	все	- расширить дверные проемы в соответствии с нормативами	ТР
4.5	Зальная форма обслуживания	есть	18	11-12	- отсутствует дублирование звуковой и	все	- высоту порогов привести в соответствие с	ТР, ТСП, Орг.

					визуальной информации; – пороги к зоне целевого назначения выше 0,014 м;		нормативами; – организация ситуационной помощи; – обеспечить дублирование для инвалидов звуковой и визуальной информацией.	
4.6	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.7	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.8	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				– дверные проемы менее требуемой нормы; – отсутствует индивидуальная кабина передевания для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске; – отсутствует дублирование звуковой и визуальной информации.	Все	– оборудовать дверные проемы в соответствие с нормативами; – обеспечить дублирование для инвалидов звуковой и визуальной информацией; – предусмотреть возможность оборудования индивидуальной кабины для передевания инвалидов колясочников в соответствие с требованиями.	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования МБДОУ "Детский сад № 35 "Море")	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования МБДОУ «Детский сад № 35 «Море»
		№ на плане	№ фото	
Зальная форма	ДЧ-И (О, Г, У, С), ВНД (К)	18	11-12	ТР, ТСР, Орг

Кабинетная форма	ДЧ-И (О, Г, У, С) ВНД (К)	4, 22, 41, 27	10	
------------------	------------------------------	------------------	----	--

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно. **ВНД** – недоступно.

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению: _____

Часть 2. Приложение 2

информация о субъекте	информация о здании		информация о помещении	информация о доступности
	адрес	этаж		

Информация о здании: _____
Информация о помещении: _____
Информация о доступности: _____
Информация о субъекте: _____
Информация о здании: _____
Информация о помещении: _____
Информация о доступности: _____
Информация о субъекте: _____

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

МБДОУ "Детский сад № 35 "Море"

298176, Республика Крым, г. Феодосия, пгт. Приморский, ул. Молодежная, д.4

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** – доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** – доступно условно; **ВНД** – недоступно.

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

МБДОУ "Детский сад № 35 "Море"

298176, Республика Крым, г. Феодосия, пгт. Приморский, ул. Молодежная, д.4

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

III Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно; **ВНД** – недоступно.

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «04» 05 2017 г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МБДОУ "Детский сад № 35 "Море"

298176, Республика Крым, г. Феодосия, пгт. Приморский, ул. Молодежная, д.4

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	7-8	6-7	<ul style="list-style-type: none"> - санитарно-гигиеническое помещение не оборудовано для инвалидов и других маломобильных групп населения; - отсутствует тревожная кнопка; - нет крючков для одежды, костылей и других принадлежностей; - отсутствуют специальные знаки, выполненные, в том числе, рельефно точечным шрифтом Брайля); - входная дверь открывается во внутрь - ширина и длина туалетной комнаты не соответствует нормативам 	все	- необходимо обустройство санитарно-гигиенического помещения для инвалидов согласно нормативам	КР, ТСР
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне		14		-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования МБДОУ "Детский сад № 35 "Море")	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования МБДОУ «Детский сад № 35 «Море»
		№ на плане	№ фото	
Доступные санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (С, Г, У), ВНД (К, О)	7-8	6-7	КР, ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно; **ВНД** – недоступно.

I Результаты обследования:
6. Системы информации
МБДОУ "Детский сад № 35 "Море"
298176, Республика Крым, г. Феодосия, пгт. Приморский, ул. Молодежная, д.4

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	нет	-	-	Носители информации, необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения отсутствуют	все	Организовать размещение носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	ТР, ТСП
6.2	Визуальные средства: дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - надписей, знаков и иной текстовой и графической информации -	нет	-	-	- нарушены нормативные требования к размещению визуальной информации.	все	- организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта; - перенести кнопку вызова в доступное для инвалидов место.	ТР, ТСП

	знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией							
6.3	Акустические средства: дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией	нет	-	-	- отсутствует акустическая система информирования и оповещения об опасности.	все	Обеспечить дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией	
6.4	Тактильные средства	нет	-	-	- отсутствует дублирование информации тактильными средствами.	все	Организовать дублирование информации тактильными средствами	
	ОБЩИЕ требования к зоне				- нарушены требования непрерывности информации, своевременного ориентирования и однозначного опознавания объектов и мест посещения; - кнопка вызова находится вне досягаемости для инвалидов передвигающихся на кресле-коляске и с нарушением опорно-двигательного аппарата.	все	- Оборудовать комплексные системы средств информации и сигнализации в соответствии с нормативами	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования МБДОУ "Детский сад № 35 "Море"	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования МБДОУ "Детский сад № 35 "Море"
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ВНД	-	-	ТР, ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно; **ВНД** – недоступно.

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____